
FAST
pressure
a)
10 µm


FAST
pressure
b)
10 µm


c)
90°
135°
45°
180°
0°
225°
315°
270°
Φ
ψ
10 20 30 40 50 60 70


d)
90°
135°
45°
180°
0°
225°
315°
270°
Φ
ψ
10 20 30 40 50 60 70